

# ZÁPIS

Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ, KONANÉHO DNE 20.4.2010,  
VE VĚCI

REKLAMOVANÝCH VAD DÍLA REKONSTRUKCE RYBNÍKA  
VE STECKÝ

PŘÍTOMNÍ :

ZA ZKOTOVITELE      ING. JEŽEK ZVÁNOVEC, A.S.  
ZA OBJEDNATELE      ING. VOPALENSKÝ - OPEC VEATEC  
                                 ŠVEC                                      - OPEC VEATEC  
                                 ING. STELSKÝ                              - BLACON, S.R.O - TDI

1. ZKOTOVITEL PŘEDAL OBJEDNATELI OPRAVY  
HRÁZE (DODĚLÁNÍ DILATAČNÍCH SPÁR) U VYPUSTNĚ  
A ODKALOVACÍ TŮNĚ.

PRÁCE BYLY PROVAĐEНЫ V BŘEZNU 2010.

POŽADAVKY OBJEDNATELE :

- ODSTRANIT DOTĚSNŮVACÍ HRÁZKY
- ODSTRANIT VYKOPEK UMÍSTĚNÝ U SKLADKY  
SEDIMENTU (do 5ti m<sup>2</sup>)

ZKOTOVITEL POŽADAVKY OBJEDNATELE AKCEPTUJE.

2. OBJEDNATEL PÍSEMNE OZNAMIL ZKOTOVITELI  
VADU DÍLA : ~~POŠKOZENÍ~~\* NESPOJENÍ KONSTRUKČNÍ  
STĚNY HRÁZE S KORUNOU HRÁZE, NIŠTĚNÍ POKLEPEM.  
VYJÁDŘENÍ ZKOTOVITELE :

V SOUČASNÉ DOBĚ KORUNA HRÁZE PLNÍ SVŮJ ÚČEL,  
TĚSNÍ (CHRÁNÍ HRÁZNÍ ZĚď PŘED POVĚTRNOSTMI  
VLIVY) A VÝMA DILATAČNÍCH SPÁR NENÍ  
PORUŠENA.

Z TOHOTO DŮVODU NESHLEDÁVÁME NUTNOST OPRAV.

\*  
SMM  
P. J.

DOPLNĚMÍ MĚŘENÍMÍ OBJEDNATELE:

PŘI MÍSTNÍM ŠETŘENÍ BYLA DNES PROVEDENA FOTODOKUMENTACE KORUNY HRÁZE, DLE TĚTO FOTODOKUMENTACE NEUKAZUJE CELISTVOST A KROZÍ ROZRUŠENÍ KORUNY HRÁZE POUVĚTRACÍMÍ VLIVY.


MĚŘENÍMÍ TĚI:

POCHŮZKOU KONSTATUJEME, ŽE KORUNA HRÁZE JE VOLNĚ NADBETONOVANÁ NAD HRÁZNÍM ZDÍKEM A KONSTRUKČNĚ NEJÍ PROPOJENA.

BETONOVANÍM KORUNY Z BETONU JAKOŽI MĚNÍ MĚZ B 20 A ZA POLOSUCHÉHO STAVU, NEDOŠLO K PŘILNUTÍ KONSTRUKCÍ V CELE PLOŠE. VLIVEM TOTO SE PROJEVILA SPÁRA, KTERÁ JE PROKAZOVÁNA POKLEPY, V PLOŠE JSOU MÍSTNÍ TRÁHLINY, V MÍSTECH ~~THE~~ TECHNOLOG. NADPODVAHÍ.

JAK STYČNĚ TAK I VODROVNÁ SPÁRA ČASEM ZVĚTŠÍ SVŮJ ROZMĚR A ZAVÁDÁ TUDE ROZŠÍŘOVAT SVŮJ ROZMĚR.

PŘÍTOMNÍ SOUHLASÍ S OBSAHEM TOTOHO ZÁPISU A NA DŮKAZ PŘÍPODNÍ SVE PODPISY

JEŽEK 

VOPALENSKÝ 

ŠVEC 

STENSKÝ 